



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

***Istituto Comprensivo "San Giuseppe da Copertino" - Copertino***

Via Mogadiscio 49 (ex 45) - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009

Tel. e Fax: 0832.947164 - C.F.80010740753

E-mail: [leic865009@istruzione.it](mailto:leic865009@istruzione.it) - [leic865009@pec.istruzione.it](mailto:leic865009@pec.istruzione.it) - Sito: [www.polo3copertino.it](http://www.polo3copertino.it)

Circolare n. 2/ a.s. 2019/2020

Al personale docente

**Oggetto:** accesso alle zone di pertinenza per lo svolgimento delle attività pratiche di scienze motorie e sportive.

Si rammenta al personale in indirizzo che, data l'inagibilità della palestra della sede scolastica di via Fatima e della palestra di sinistra della sede centrale dell'istituto, è severamente vietato l'accesso ai locali su citati per ragioni di sicurezza, sino a riconsegna da parte dell'Ente Locale a seguito di ristrutturazione. Per quel che attiene, invece, la palestra di destra della sede centrale, si potrà farne uso solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente locale proprietario dello stabile e comunque tenendo conto delle esigenze dell'intera utenza scolastica. Si sottolinea, inoltre, che l'uso delle zone di pertinenza esterne nei periodi caratterizzati da condizioni climatiche favorevoli è limitato alle sole zone pavimentate, poiché la presenza di radici degli alberi e di disconnessione del piano di calpestio determina situazioni di estrema pericolosità anche nell'accesso alle zone di pertinenza. A tal fine si rammenta che, per entrambe le sedi, è precluso l'uso delle zone coperte da pietrisco e ghiaia per le finalità indicate in oggetto e ogni attività di natura sportiva deve essere selezionata, progettata e proposta dal docente responsabile dell'insegnamento di scienze motorie e sportive pratiche, considerando le ineludibili necessità connesse all'incolumità e alla sicurezza degli studenti. Data, inoltre, la concomitante presenza di operai per lavori di ristrutturazione in entrambe le sedi, è assolutamente vietato approssimarsi alle aree di cantiere, come previsto nel Documento Unico di Valutazione dei rischi redatto dalle competenti autorità in materia di sicurezza. Per la sede di via Fatima, inoltre, si rammenta che è precluso l'accesso anche al solo transito dei corridoi esterni che circondano l'edificio, data la presenza di parti di intonaco divelte e delle sottostanti pignatte in situazione di quasi totale distacco dalla sommità dei pilastri a causa di estese lesioni nei medesimi, con conseguente pericolo di caduta dall'alto.

Copertino, 02/09/2019



Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Eleonora Giuri)